

新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局行政处罚事项公示表（2023年9月）

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	违法事实	违法、违规条款	处罚依据	行政相对人名称	统一社会信用代码	法定代表人	处罚结果（万元）			处罚机关	当前状态
									个人处罚额	企业处罚额	合计		
1	（新准）应急罚（2023）95号	中联润世新疆煤业有限公司未及时发现问题并消除事故隐患等违法行为行政处罚案	2023年8月1日至8日，准东开发区安监局煤炭监管科对中联润世新疆煤业有限公司进行指导检查时，发现该企业存在1、首采区、二采区移动式变电站未配备绝缘用具；2、外排土场到界西帮+680米水平坡低长约150米排水沟不畅通。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条	中联润世新疆煤业有限公司	9165000673440991E	李璋在	/	1	1	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
2	（新准）应急罚（2023）104号	新疆东方希望有色金属有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业违法行为行政处罚案已立案	2023年8月12日至14日，准东开发区安监局执法科就安监科移交的新疆东方希望有色金属有限公司（以下简称东方希望有色公司）问题进行核查时发现：2023年4月至5月期间，东方希望有色公司员工田凤武（身份证号：630102197308062513）在未按照国家有关规定取得熔化焊接与热切割作业证的情况下实施焊接作业。8月10日，东方希望有色公司员工杨文俊（身份证号：620421198909256135）在未按照国家有关规定取得高处安装、维护、拆除作业证及熔化焊接与热切割作业证的情况下实施高处焊接作业。	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款	新疆东方希望有色金属有限公司	91652327564387693P	王强	/	2	2	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
3	（新准）应急罚（2023）108号	四川华川基建建设集团有限公司从业人员未取得相应资格上岗作业	2023年8月16日准东安监局东方希望安监站监管人员对东方希望及承包商指导服务过程中发现，承包商华川基建在新能源808晶棒制备车间安装管道作业，作业人员叶胜（511127197311100016）在一层顶棚处安装管道作业，无高处作业证	《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项	四川华川基建建设集团有限公司	915111000729792595N	罗刚	/	2	2	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
4	（新准）应急罚（2023）106号	新疆东方希望有色金属有限公司员工杨文俊违反安全管理规定作业案	8月15日至17日，准东开发区安监局执法人员在对新疆东方希望有色金属有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业违法行为行政处罚案调查时，发现搅拌站员工杨文俊在组织相关人员焊接凉棚框架作业时，其本人在未按照国家有关规定取得高处安装、维护、拆除作业证及熔化焊接与热切割作业证的情况下实施高处焊接作业	《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项	杨文俊	91652327564387693P	王强	0.1	/	0.1	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
5	（新准）应急罚（2023）107号	新疆东方希望有色金属有限公司搅拌站站长蒋建华违章指挥案	8月15日至21日，准东开发区安监局执法人员在对新疆东方希望有色金属有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业违法行为行政处罚案调查时，发现搅拌站站长蒋建华对搅拌站检修作业管理不严，未对搅拌站开展特种作业人员资质进行检查、审核，导致员工田凤武、杨文俊等人在未按照国家有关规定取得熔化焊接与热切割作业证等特种作业证件的情况下开展特种作业。	《中华人民共和国安全生产法》第五条	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第二项	蒋建华	91652327564387693P	王强	0.1	/	0.1	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案

6	(新准) 应急罚 (2023) 96号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿建设项目非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿	91652328773494399Y	陈渊	/	200	200	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
7	(新准) 应急罚 (2023) 97号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿矿长陈渊组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿矿长陈渊组织缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	陈渊	91652328773494399Y	陈渊	15	/	15	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
8	(新准) 应急罚 (2023) 99号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿生产副矿长孙守雨组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿生产副矿长孙守雨实施缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	孙守雨	91652328773494399Y	陈渊	10	/	10	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
9	(新准) 应急罚 (2023) 101号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿机电副矿长曾庆文组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿机电副矿长曾庆文实施缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	曾庆文	91652328773494399Y	陈渊	10	/	10	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案

10	(新准) 应急罚 (2023) 102号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿安全总监王庆华组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿安全总监王庆华实施缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	王庆华	91652328773494399Y	陈渊	5	/	5	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
11	(新准) 应急罚 (2023) 103号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿总工程师刘继德组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿总工程师刘继德实施缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	刘继德	91652328773494399Y	陈渊	5	/	5	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
12	(新准) 应急罚 (2023) 100号	山西国能隆泰集团有限责任公司新疆项目办负责人王俊杰组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 山西国能隆泰集团有限责任公司新疆项目办负责人王俊杰组织缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	王俊杰	142326196608270819	王俊杰	15	/	15	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案
13	(新准) 应急罚 (2023) 98号	乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿安全副矿长范郭庆组织非法建设违法行为行政处罚案	2023年8月16日至17日, 准东开发区安监局检查人员在乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿检查时发现: 2023年7月14日自治区自然资源厅颁发《采矿许可证》, 2023年8月3日和8月4日自治区应急管理厅分别对新疆准东老君庙矿区四号矿井(阿吾孜苏煤矿)一期工程初步设计和安全设施设计批复同意, 企业自2023年4月20日左右至2023年8月4日, 在安全设施设计未批复完成的情况下, 进行矿区内缓坡副斜井建设, 掘进进度约为520米, 乌鲁木齐新伟鑫进出口贸易有限公司阿吾孜苏煤矿安全副矿长范郭庆实施缓坡副斜井非法建设。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第十五项	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	范郭庆	91652328773494399Y	陈渊	10	/	10	新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局	已结案

